

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

01 09 2020г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села

Новый-Шарой» МБОУ «ООШ с. Новый-Шарой»

1.2. Адрес объекта 366603, Чеченская республика, Ачхой-Мартановский район,

с. Новый-Шарой, ул. Кадырова,17 **1.3.**

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажа, 857 кв.м

- общая площадь участка 2194;

1.4. Год постройки здания 2007 г.,

- последнего капитального ремонта- не производился **1.5. Дата**

предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – 2021г.

капитального – не производился

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села

Новый-Шарой» **Короткое наименование** МБОУ «ООШ с. Новый-Шарой **1.7.**

Юридический адрес организации (учреждения) 366603, Чеченская республика, Ачхой-Мартановский район, с. Новый-Шарой, ул. Кадырова,17

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Реализация образовательной программы начального, основного общего образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы и маршрутные такси.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -нет **3.2**

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)да

3.2.2 Перекрестки: регулируемые;

3.2.3 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет

3.2.4 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет Их

обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (навсех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника).

Санитарногигиенические помещения доступны условно для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается
8	Все зоны и участки	нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: - до особых указаний, при наличии финансирования

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект доступен частично для всех категорий инвалидов, ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) **4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)**_____

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации –да, нет

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - да, нет

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности <https://noviy-sharoyoosh.edu95.ru/>

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ, _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Преподаватель-организатор ОБЖ, _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Секретарь школы, _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01 » 09 2020г.

І Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села НовыйШарой»

Адрес объекта: 366603, Чеченская республика, Ачхой-Мартановский район, с. Новый-Шарой, ул. Кадырова,17

№ п/п	Наименование Функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
-------	-----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

планировочного элемента	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			На входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории	нет	Разместить информацию.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			нет	нет	
1.3	Лестница (наружная)	Есть			нет	нет	
1.4	Пандус (наружный)	Есть			нет	нет	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			На территории школы	нет	Техническое решение невозможно, организация
					не предусмотрена стоянка		альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ			нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Новый-Шарой»

Адрес объекта: 366603, Чеченская республика, Ачхой-Мартановский район, с. Новый-Шарой, ул. Кадырова, 17

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Краевые ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы		Обустройство наружной лестницы в соответствии с нормами	
2.2	Пандус (наружный)	есть						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть						
2.4	Дверь (входная)	есть			Дверь закрывается без задержки в 3 секунды при открытии на 90 градусов		Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

	Состояние доступности* (к	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид
--	---------------------------	------------	--------------------------------

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; Маршрут не имеет ровной поверхности, нет обозначен знаками;			Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Привести в соответствие				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку 0,3 м. шириной.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 01.09.2020г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Новый-Шарой»

Адрес объекта: 366603, Чеченская республика, Ачхой-Мартановский район, с. Новый-Шарой, ул. Кадырова, 17

№ п/п	Наименование функционально	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
-------	----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

	- планировочного элемента	есть / нет	№ на план е	№ фот о	Содержа ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержа- ние	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ			нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 01.09.2020г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов

планировочного элемента	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения Труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 01.09.2020г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов

планировочного элемента	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо оборудование пандуса

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 01.09.2020г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Новый-Шарой»

Адрес объекта: 366603, Чеченская республика, Ачхой-Мартановский район, с. НовыйШарой, ул. Кадырова,17

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объект	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

5.1	Туалетная комната	нет						
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД для К			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **технические решения невозможны**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от 01.09.2020г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Новый-Шарой»

Адрес объекта: 366603, Чеченская республика, Ачхой-Мартановский район, с. Новый-Шарой, ул. Кадырова, 17

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)		
6.1	Визуальные средства	нет				инвалиды с нарушениями зрения	Установить визуальные знаки доступности	
6.2	Акустические средства	нет				инвалиды с нарушениями слуха	Установить индукционную петлю, монитор с информацией	

6.3	Тактильные средства	нет				инвалиды с нарушениями зрения	Установить тактильные полосы	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСР

Директор  Н. Д. Басаева

